

**รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ
ที่ 21T022/1235**

ชื่อห้องปฏิบัติการ : บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) โรงงานหินกอง
 ที่อยู่ : 33/1 หมู่ที่ 2 ถนนสุวรรณศร ตำบลโคกแย้ อำเภอนองแคว จังหวัดสระบุรี
 หมายเลขการรับรองที่: ทดสอบ 0187
 สถานภาพห้องปฏิบัติการ ถาวร นอกสถานที่ ชั่วคราว เคลื่อนที่

สาขาการทดสอบ	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
สาขาโยธา 1. กระเบื้องเซรามิก	<ul style="list-style-type: none"> - มิติและคุณภาพผิวหน้า - การดูดซึมน้ำ (โดยวิธีการต้ม) - มอดุลัสแตกร้าวและความต้านแรงกดแตก - ความทนสารเคมี - ความทนการเปราะเปื้อน - Static coefficient of friction - Dynamic coefficient of friction - Breaking strength 	<ul style="list-style-type: none"> - มอก. 2508-2555 อ้างอิง มอก. 2398 เล่ม 2-2563 - ISO 10545-2 : 2018 - มอก. 2508-2555 อ้างอิง มอก. 2398 เล่ม 3-2553 - ISO 10545-3 : 1995 - ASTM C 373-14a - มอก. 2508-2555 อ้างอิง มอก. 2398 เล่ม 4-2563 - ISO 10545-4 : 2019 - มอก. 2508-2555 อ้างอิง มอก. 2398 เล่ม 13-2553 - ISO 10545-13 : 1995 - มอก. 2508-2555 อ้างอิง มอก. 2398 เล่ม 14-2563 - ISO 10545-14 : 2015 - ASTM C 1028-07 - ANSI A 137.1 : 2012 Section 9.6 - ASTM C 648-04 (Reapproved 2014)

รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ
ที่ 21T022/1235

หมายเลขการรับรองที่ : ทดสอบ 0187

สถานภาพห้องปฏิบัติการ ถาวร นอกสถานที่ ชั่วคราว เคลื่อนที่

สาขาการทดสอบ	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
สาขาโยธา 1. กระเบื้องเซรามิก (ต่อ)	- Slip resistance classification of new pedestrian surface materials	- AS/NZS 4586:2004 (Appendix D)
2. กระเบื้องเซรามิกชนิดเคลือบ	- ความทนการราน	- มอก. 2508-2555 อ้างอิง มอก. 2398 เล่ม 11-2553 - ISO 10545-11 : 1994
3. กระเบื้องเซรามิกแบบปูพื้นชนิดไม่เคลือบ	ความทนการขัดถูลึก	- มอก. 2508-2555 อ้างอิง มอก. 2398 เล่ม 6-2563 - ISO 10545-6 : 2010
4. กระเบื้องเซรามิกแบบปูพื้นชนิดเคลือบ	- ความทนการขัดถูผิวหน้า	- มอก. 2508-2555 อ้างอิง มอก. 2398 เล่ม 7-2553 - ISO 10545-7 : 1996

ออกให้ ณ วันที่