

รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ
ใบรับรองเลขที่ 19T085/0862

ชื่อห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย
บริษัท สยาม เดีนโซ่ แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 700/618 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถนนบางนา-ตราด
ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ 0337
สถานภาพห้องปฏิบัติการ ถาวร นอกสถานที่ ชั่วคราว เคลื่อนที่

สาขาการทดสอบ	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
สาขาสิ่งแวดล้อม น้ำและน้ำเสีย (water and wastewater)	- Total suspended solids 10 mg/l to 500 mg/l	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 2540 D

ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ลงชื่อ

(นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม