

**รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ
ที่ 17T018/0509**

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการทดสอบชิ้นส่วนยานยนต์ บริษัท เอส จี เอส (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ : 300/109 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ตำบลตาสีหิ อำเภอลวกแดง
จังหวัดระยอง

หมายเลขการรับรองที่ : ทดสอบ 0486

สถานภาพห้องปฏิบัติการ ถาวร นอกสถานที่ ชั่วคราว เคลื่อนที่

สาขาการทดสอบ	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
สาขาชิ้นส่วนยานยนต์ 1. Automotive interior materials	- Fogging characteristic <ul style="list-style-type: none"> ● Photometric ● Gravimetric - Flammability	- In-house method LBAP-12006 based on SAE J 1756 : 2006 - In-house method LBAP-12007 based on ISO 6452 : 2007 (E) - FMVSS 302 : 2011 - SAE J 369 : 2013 - ISO 3795 : 1989(E)
2.Paint and vanishes	- Accelerated exposure using a controlled irradiance xenon-arc - Paints and varnishes- determination of gloss value at 20° 60° and 85° - Film hardness by pencil test	- SAE J 2412 : 2015 - ISO 2813 : 2014(E) - ISO 15184 : 2012(E) - ASTM D3363 : 2005

รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
ที่ 17T018/0509

หมายเลขการรับรองที่ : ทดสอบ 0486

สถานภาพห้องปฏิบัติการ ถาวร นอกสถานที่ ชั่วคราว เคลื่อนที่

สาขาการทดสอบ	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
สาขาชิ้นส่วนยานยนต์ (ต่อ) 3. Automotive part : metals & metallic coating materials	- Neutral salt spray test	- ISO 9227 : 2012(E)

ออกให้ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ลงชื่อ

(นายพิสิฐ รังสฤษฏ์วุฒิกุล)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม