

รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ
ใบรับรองเลขที่ 20T077/1055

ชื่อห้องปฏิบัติการ บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) โรงงานหนองแค 1
ที่อยู่ เลขที่ 40 หมู่ที่ 2 ริมคลองระพีพัฒน์ ตำบลหนองปลิง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ 0619
สถานภาพห้องปฏิบัติการ ถาวร นอกสถานที่ ชั่วคราว เคลื่อนที่

สาขาการทดสอบ	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
สาขาโยธา 1. กระเบื้องเซรามิกขนาด ไม่น้อยกว่า 4 ตารางเซนติเมตร	<ul style="list-style-type: none">- มิติและคุณภาพผิวหน้า- มอดูลัสแตกร้าวและความต้านแรง กดแตก- การดูดซึมน้ำ	<ul style="list-style-type: none">- มอก. 2508-2555 อ้างถึง มอก. 2398 เล่ม 2-2553- ISO 10545-2 : 1995- มอก. 2508-2555 อ้างถึง มอก. 2398 เล่ม 4-2553- ISO 10545-4 : 2004- มอก. 2508-2555 อ้างถึง มอก. 2398 เล่ม 3-2553- ISO 10545-3 : 1995

ออกให้ ณ วันที่