

รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ
ที่ 21T019/1232

ชื่อห้องปฏิบัติการ : บริษัท แม็กซิส อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ : 246 หมู่ที่ 1 ตำบลตาสีหิ อำเภอลวกแดง จังหวัดระยอง
หมายเลขการรับรองที่ : ทดสอบ 0666
สถานภาพห้องปฏิบัติการ ถาวร นอกสถานที่ ชั่วคราว เคลื่อนที่

สาขาการทดสอบ	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
สาขาชิ้นส่วนยานยนต์ 1. Vulcanized rubber	<ul style="list-style-type: none">- Tensile strength at break- Stress at a given elongation<ul style="list-style-type: none">● Load 5 N to 500 N- Elongation at break<ul style="list-style-type: none">● 1% to 1 200% - Tear strength<ul style="list-style-type: none">● Load 5 N to 500 N	<ul style="list-style-type: none">- ISO 37: 2017 - ISO 34-1: 2015 method B, procedure (a)

ออกให้ ณ วันที่